

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSUOP60G056114

NL1CSUOP60G056114 ŞASİ NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı Nıdapark Kayaşehir Zümrüt A Blok No: 47 Ad Başakşehir/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstediginizde 90 (534) 813-82-83 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ SATIŞI, YÖNETMELİK GEREĞİ: (8 YAŞ 180.000 KM.) SATTIĞI ARAÇ 3 AY 5000 KM. GARANTİ VERMEK ZORUNDADIR.* ARAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA ÇIKMASI HALİNDE, ARAÇ SATIŞI İLE İRTİBATA GEÇİP, UZATILMIŞ GARANTİ İSTİYİNİZ VE GARANTİ FİRMASINI ARAYINIZ.



Plaka : 35CLB193

Motor No : 1014232824

ARAÇTAN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.
MALİYET KAYNAKLI ARIZAYA SAHİP REDDİLLİ EDİLMİŞ ARAÇLARIN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜRETİCİ FIRMA SORUMLULUĞUNDADIR.

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için Otorapor Mobil uygulamamızı android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak detaylı raporu görebilir ve raporunuzu tüm gün boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "KYH04780" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARIN KRONİK GÖRMEK VE RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERA SİSTEMİYLE TARAYINIZ



iPhone

App Store'dan
İNDİRİN

Android

Google Play
DETAYLI

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	ENES DEDEOĞULLARI
ARAÇ KABUL TARİHİ	13.02.2026
ARAÇ KABUL SAATI	17:08
KAPANIŞ TARİHİ	13.02.2026
ARAÇ TESLİM SAATI	17:37
OTORAPOR GİRİŞ KM	45709
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	45710

BU RAPOR, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Kayaabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı Nidapark Kayaşehir Zümrüt A Blok No: 47 Ad Başakşehir/İstanbul
50 (534) 813-62-63
Vergi No : 2701801486

BAYİ İMZASI

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	35CLB193		
ŞASI NO	NL1CSU0P60G056114		
MOTOR NO	1014232824		
MARKA	TOGG		
MODEL (CİNSİ)	T10X		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2025		
İlk Tescil Tarihi	25.03.2025	Tescil Tarihi	09.07.2025
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Elektrik		
VİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	CARTOPIA OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TELEFON CEP	0(555) 575 5080
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	BAŞAKŞEHİR V.D / 2030896044
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> Esnaf Paketi DYN0
PAKET TUTARI	4800.00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	CARTOPIA OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	2030896044
ADRES	BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
E-MAİL	
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	CARTOPIA OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TELEFON CEP	0(555) 575 5080
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

13.02.2026 17:37

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800.00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



OtoraporGo
UCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



RAPOR SORGU

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NLICSU0P60G056114

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
BAZELİ ANAHTAR?	<input type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK <input checked="" type="checkbox"/> BİLMİYORUM
BAZELİ SATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	<input checked="" type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Sorgulanan aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

YOK

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttvm.com/arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)



OtoraporGo



RAPOR SORGU

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

13.02.2026 17:37

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Sti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKETİ TUTARI : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

Rapor Sahibinin

SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki kare kodu okutmanız gerekmektedir. Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - NL1CSU0P60G056114



*Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir



OTORAPOR UYGULAMAMIZI İNDİRİN

OTORAPOR GO



RAPOR SORGU

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

13.02.2026 17:57

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSUOP60G056114

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek anızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- **Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksesuarlar sizin sorumluluğunuzdadır.**
- **ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.**
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"ni kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde QBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvafakat alınarak sökülmetedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; Ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirilme, bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yapılmamaktadır. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorgulan Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak anızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- **İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEKTEDİR. ARACIN ŞAŞI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUPLU OLMADIĞININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERİŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARACIN CHANGE OLUPLU OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAMAKTADIR.**
- SEBEPLERİ AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Krıminal Bir İnceleme İçermektedir. Aracın Şaşı Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Büyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısa bir zaman aralığında söküm ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görürs bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp krıminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşterilere bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın 'recall' geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

ALICI	SATICI
ADI SOYADI:	ADI SOYADI:
CARTOPIA OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	CARTOPIA OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İMZA:	İMZA:

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**


13.02.2026 17:37

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işleme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ: 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAF BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAF BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



RAPOR SORGU



İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

2 / 20

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge	Yok
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	✓ Yok
Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu	✓ İyi
Klima Kompresörü Genel Durumu	✓ İyi
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	✓ İyi
Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?	✓ Hayır
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?	✓ Hayır
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?	✓ Hayır
Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?	✓ Hayır
Motor Suyunda Yağ Var mı?	✓ Yok
Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?	✓ Hayır
Motorda Üfleme Mevcut mu?	✓ Hayır
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?	✓ Hayır
Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu	✓ İyi
Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?	✓ Hayır
Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu?	✓ Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

18.02.2026 17:57

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Google Play
APK SÜRÜŞÜ
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

OtoraporGo



RAPOR SORGU



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSUOP60G056114

3 / 20

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Akü (%)	✓ İyi	: 100
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	✓ Elektrikli	
Motor Yağ Seviyesi	✓ İyi	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	✓ İyi	
Radyatör Genel Durumu	✓ İyi	
Intercooler Genel Durumu	✓ Yok	
Soğutma Fanları	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık	✓ İyi	
Klima Boruları	✓ İyi	
Turbo Boruları Genel Durumu	✓ Yok	
Emme Manifoldu Durumu	✓ İyi	

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Koruyucu Kapağı/Hava Filtre ve Boruları	✓ İyi	
Antifiriz	✓ İyi	: -48
Fren Hidroliği Durumu	✓ İyi	
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Sol Kule Bilyaları	✓ İyi	
Sağ Kule Bilyaları	✓ İyi	
Conta Kaçak Testi Yapıldı mı?	✓ conta kaçak testi satın alınmamıştır ve yapılmamıştır.	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2028

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ Hologram BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ Hologram BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

13.02.2028 17:57

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde onayma yapılmış raporlar geçersizdir.



OtoraporGo
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



RAPOR SORGU



İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

4 / 20

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Arazi Şaftı Genel Durumu	Yok
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Şanziman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel	✓ İyi
Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu	✓ İyi
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık	✓ Yok
Arazi Şanzimanı Yağ Sızdırmazlığı	✓ Yok
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	Elektrikli direksiyon
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	✓ Hasarsız
Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi
Ön Fren Balata ve Diskler	✓ İyi
Sol Ön Amortisör	✓ İyi
Sağ Ön Amortisör	✓ İyi
Turbo Alt Kontrolü	✓ Sorunsuz
Motor ve Şanziman Alt Takozları	✓ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



13.02.2026 17:57

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HİDROGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HİDROGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçerlidir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



App Store'dan
Google Play Store'dan
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

OtoraporGo



RAPOR SORGU

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193 5 / 20
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	✓ Yok
Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri	✓ İyi
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	✓ İyi
Arka Fren Balataları ve Diskler	✓ İyi
Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları	✓ İyi
Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları	✓ İyi
Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Airmatik	✓ Yok
Lastiklerin Genel Durumu	✓ İyi
Ön Fren Hortumları	✓ İyi
Arka Fren Hortumları	✓ İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? ⚠ **Evet**

Motor Muhafaza	✓ İyi
Ön Aks ve Aks Körükleri	✓ İyi
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	✓ İyi
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	✓ İyi
Sol Ön Salıncak Fişeği	✓ İyi
Sağ Ön Salıncak Fişeği	✓ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDIR !!!



13.02.2026 17:57

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde onayma yapılmış raporlar geçerlidir.



RAPOR SORGU



İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

6 / 20

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Taban Plastik Bakalitleri	✓ İyi
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	✓ İyi
El Freni Halatları	✓ Yok (Elektrikli El Freni Mevcut)
Arka Aks ve Aks Körükleri	✓ Yok



UCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



RAPOR SORGU



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!




13.02.2026 17:57

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Tİ: Taş İzi PP: Plastik Parça O: Orijinal N: Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlenmiş noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

13.02.2026 17:57

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Des Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

425829

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

13 / 20

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

24 Ön - Cam	Taş İzi	: 5
56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf	Evet	
18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	⚠ Evet Araca müşteri bilgisinde yoğun kirli bakıldı mikron boya kuru çekiç düzeltme ezik çizik kontrolleri yeterli değildir.	
58 Ön Panjur	✓ Sorunsuz	
57 Tavanda Göçük Mevcut mu?	✓ Hayır	
55 Ön Tampon	✓ Plastik Parça	
54 Arka Tampon	✓ Plastik Parça	
53 Tavan	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
52 Tavan Tipi	✓ Normal	
51 Ön Kaput	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
50 Sol Ön - Şasi	✓ Orijinal	
49 Sağ Ön - Şasi	✓ Orijinal	
48 Sol Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
47 Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
46 Sol Ön - Kule	✓ Orijinal	
45 Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	
44 Ön Panel	✓ Orijinal	
43 Arka Sol Şasi	✓ Orijinal	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!


13.02.2026 17:37

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



RAPOR SORGU



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

42 Arka Sağ Şasi	✓ Orijinal	
41 Arka - İç Panel	✓ Orijinal	
40 Arka Havuz İçi	✓ Orijinal	
39 Sol Ön - Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
38 Sol Ön - Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
37 Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
36 Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
35 Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
34 Sol Arka - Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
33 Sol Arka - Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
32 Sağ Arka Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
31 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal	
30 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	✓ İyi	
29 Sağ Arka - Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
28 Sağ Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
27 Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
26 Sağ Ön Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
25 Sağ Ön Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)



OtoraporGo



RAPOR SORGU



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



13.02.2026 17:37

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTU EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜNEŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜNEŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSUOP60G056114

15 / 20

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

23 Sunroof	✓ Yok	:
22 Arka Cam	✓ Orijinal	: 5
21 Arka Bagaj	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
20 Sağ Marşbiyel	✓ Orijinal	
19 Sol Marşbiyel	✓ Orijinal	
17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	✓ Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
16 Araç Alt Tabanı Kontrolü	✓ Orijinal	
15 <u>Karalama Kağıdı</u>	✓ <u>Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki</u>	
14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✓ Orijinal	
13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	✓ Orijinal	
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	✓ Hayır	
10 <u>Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi</u>	✓ <u>Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi</u>	
9 <u>Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi</u>	✓ <u>Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi</u>	
8 <u>Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi</u>	✓ <u>Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi</u>	
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	✓ Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
4 Sağ Ön Kapı İçi	✓ Orijinal	
3 Sağ Ön Şasi Ucu	✓ Orijinal	



OtoraporGo



RAPOR SORGU

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



13.02.2026 17:57

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

16 / 20

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

2 Sol Ön Kapı İçi	✓ Orijinal
1 Sol Ön Şasi Ucu	✓ Orijinal
0 Araç Genelinde Dolu Onarımı Mevcut mu?	✓ Hayır
0 Araç Genelinde Kuş Pisiği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu?	✓ Hayır



OtoraporGo



RAPOR SORGU



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



13.02.2026 17:37

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BAŞLI MAMİS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

18 / 20

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP


Araç %100 elektrikli motora sahip

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Araça Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? Evet

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Araça Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı? İslak bakılmıştır (Evet Araça müşteri bilgisinde yoğun kirli bakıldı mikron boya kuru çekici düzeltme ezik çizik kontrolleri yeterli değildir.)



RAPOR SORGU



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

13.02.2026 17:37

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işleme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BAŞLIYAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



İş Emri No : KYH04780
Plaka : 35CLB193
Şasi No : NL1CSU0P60G056114

19 / 20

⚠ ÖNEMLİ UYARILAR

Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.

Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.

Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs, arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.

Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda: "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.

ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN (orta yazılanlar dahil) GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU

ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN/ARIZALARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.

Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. 3.kişilere devir edilemez.

Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.

Bu aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra raporda orta dahi yazılsa bir an önce ilgili yetkili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.

<https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ettim.

Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.

Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvafakat alınarak sökülmetedir.

Satıcı ve alıcı tarafından Muvaffakname ve anket formu doldurulmamış ve imzalanmamış raporlar geçersizdir. Garanti kapsamında değildir.

Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.

Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda yetkili servis sökülme ve kontrolü yaptırılması gerekmektedir.



App Store'dan
Google Play
ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

OtoraporGo



RAPOR SORGU

13.02.2026 17:57

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Das Ekspertiz Hizmetleri Ve Oto Kiralama Sanayi Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4800,00 TL
RAPOR TARİHİ : 13.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.